



ст. 1, 19, 32, 36

91-

Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Республики
Северная Осетия – Алания

Прокуратура Моздокского района

Маэздаджы районы
прокуратура

ул. Кирова, 43, г. Моздок
РСО – Алания, 363760

Начальнику Управления образования
АМС Моздокского района

Гаспарьянц Н.Н.

ул. Кирова, 20, г. Моздок,
РСО – Алания, 363760

04.08.2025

№ Прдр-20900011-261-25/-20900011

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Моздокского района проведена проверка исполнения общеобразовательными учреждениями района законодательства в сфере обеспечения условий безопасности учебного процесса и нахождения учащихся образовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 1 г. Моздока, МБОУ СОШ № 2 г. Моздока, МБОУ СОШ № 3 г. Моздока, МБОУ СОШ № 5 г. Моздока, МБОУ ООШ № 6 г. Моздока, МБОУ СОШ № 7 г. Моздока, МБОУ СОШ № 8 г. Моздока, МБОУ СОШ № 108 г. Моздока, МБОУ ООШ с. Киевское, МБОУ СОШ с. Виноградное, МБОУ ООШ ст. Н.Осетинская, МБОУ ООШ п. Калининский, МБОУ СОШ с. Троицкое, отделение начальной общеобразовательной школы МБОУ СОШ с. Троицкое, МБОУ СОШ ст. Павлодольская (ст. Павлодольская ул. Гагарина, 73), МБОУ ООШ ст. Павлодольская, МБОУ СОШ ст. Павлодольская (ст. Павлодольская, ул. Моздокская, 168), МБОУ СОШ г. Притеречный, МБОУ ООШ п. Советского, МБОУ ООШ п. Садового, МБОУ ООШ п. Тельмана, МБОУ ООШ с. Сухотского, филиал МБОУ ООШ с. Сухотского, МБОУ ООШ с. Веселое, МБОУ ООШ с. Хурикау, МБДОУ ДС № 1 г. Моздока, МБДОУ ДС № 2 г. Моздока, МБДОУ ДС № 3 г. Моздока, МБДОУ ДС № 4 г. Моздока, МБДОУ ДС № 4 г. Моздока (отделение), МБДОУ ДС № 5 г. Моздока, МБДОУ ДС № 6 с. Виноградное, МБДОУ ДС № 7 г. Моздока, МБДОУ ДС № 8 г. Моздока, МБДОУ ДС № 9 ст. Луковской, МБДОУ ДС № 10 г. Моздока, МБДОУ ДС № 11 г. Моздока, МБДОУ ДС № 12 г. Моздока, СП ДО ООШ п. Тельмана, МБДОУ ДС № 15 п. Садовый, МБДОУ ДС № 16 ст. Луковской, МБДОУ ДС № 19 ст. Ново-Осетинской, МБДОУ ДС № 20 с. Кизляр, МБДОУ ДС № 22 с. Малгобек, МБДОУ ДС № 23 с. Киевского,

организация

Прдр-20900011-261-25/-209

МБДОУ ДС № 24 с. Троицкое, МБДОУ ДС № 24 с. Троицкое (отделение), МБДОУ ДС № 25 с. Веселое, МБДОУ ДС № 27 с. Кизляр, МБДОУ ДС № 30 г. Моздока, МБДОУ ДС № 33 ст. Павлодольской, МБДОУ ДС № 34 г. Моздока, МБДОУ ДС № 35 г. Моздока, МБДОУ ДС № 37 с. Раздольное, МБДОУ ДС № 38 с. Сухотское, МБДОУ ДС № 40 ст. Терской, МБДОУ ДС № 43 г. Моздока, отделение МБДОУ ДС № 43 г. Моздока, ГБОУ Коррекционная Школа-Интернат г. Моздока.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 41 Закона № 273 охрана здоровья обучающихся включает себя, помимо прочего, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», данный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В силу пп. 1 п. 2 вышеуказанной статьи положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты

Нормами ст. 52, 53, 63, 69, 70 Федерального от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрены способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

В силу ст. 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и юридические лица обязаны соблюдать

требования пожарной безопасности.

Прокуратурой района, с привлечением специалистов ПР ГУ МЧС по РСО - Алания, проведена проверка МБОУ СОШ № 1 г. Моздока, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО – Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 91, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности а именно:

1. Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности. (п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны соответствия с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент в требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон и входных дверей помещений с наружной стороны и на установках в зоне и обслуживания на видном месте. (п.12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»);

3. Не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций. (деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, документы в момент проверки не представлены) (п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

4. Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток. (п. 14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

5. Не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки огнезащитным составом. (п.95 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

6. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для покрытия полов на путях эвакуации, а также зальных помещений документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной

опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. (документы на момент проверки не представлены) (п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

8. Допущено изменение направления открывания дверей. (п. 27 (д) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

9. Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. (документы на момент проверки не представлены)(п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

10. Не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода. (документы на момент проверки не представлены) (п.50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

11. Пожарные рукава не присоединены к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу. (п.50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

12. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

13. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы без ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

14. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот. (п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

15. Предел огнестойкости лестниц предусмотрен менее нормативного (косоуры не защищены) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6, таблицы 21-23 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

16. Допускается ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.8.1.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

17. Не все лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

18. Помещение, предназначенное для одновременного пребывания 50 человек и более, не обеспечено вторым эвакуационным выходом. (столовая) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

19. Выходы на чердак не предусмотрены с лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

20. В здании с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

21. Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

22. Группы помещений складского и технического помещения не выделены противопожарными преградами. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

23. Используются средства огнезащиты в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4 ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.4.3 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.5.4.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

24. В чердаке здания не предусмотрены выходы на покрытие кровли, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

25. Декларация пожарной безопасности от 03.10.2023г. регистрационный No 15-08-2023-016292 несет недостоверную информацию. (ч.5 ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Кроме того, аналогичные нарушения выявлены в МБОУ СОШ № 2 г. Моздока, МБОУ СОШ № 3 г. Моздока, МБОУ СОШ № 5 г. Моздока, МБОУ

ООШ № 6 г. Моздока, МБОУ СОШ № 7 г. Моздока, МБОУ СОШ № 8 г. Моздока, МБОУ СОШ № 108 г. Моздока, МБОУ ООШ с. Киевское, МБОУ СОШ с. Виноградное, МБОУ ООШ ст. Н.Осетинская, МБОУ ООШ п. Калининский, МБОУ СОШ с. Троицкое, отделение начальной общеобразовательной школы МБОУ СОШ с. Троицкое, МБОУ СОШ ст. Павлодольская (ст. Павлодольская ул. Гагарина, 73), МБОУ ООШ ст. Павлодольская, МБОУ СОШ ст. Павлодольская (ст. Павлодольская, ул. Моздокская, 168), МБОУ СОШ п. Притеречный, МБОУ ООШ п. Советского, МБОУ ООШ п. Садового, МБОУ ООШ п. Тельмана, МБОУ ООШ с. Сухотского, филиал МБОУ ООШ с. Сухотского, МБОУ ООШ с. Веселое, МБОУ ООШ с. Хурикау, МБДОУ ДС № 1 г. Моздока, МБДОУ ДС № 2 г. Моздока, МБДОУ ДС № 3 г. Моздока, МБДОУ ДС № 4 г. Моздока, МБДОУ ДС № 4 г. Моздока (отделение), МБДОУ ДС № 5 г. Моздока, МБДОУ ДС № 6 с. Виноградное, МБДОУ ДС № 7 г. Моздока, МБДОУ ДС № 8 г. Моздока, МБДОУ ДС № 9 ст. Луковской, МБДОУ ДС № 10 г. Моздока, МБДОУ ДС № 11 г. Моздока, МБДОУ ДС № 12 г. Моздока, СП ДО ООШ п. Тельмана, МБДОУ ДС № 15 п. Садовый, МБДОУ ДС № 16 ст. Луковской, МБДОУ ДС № 19 ст. Ново-Осетинской, МБДОУ ДС № 20 с. Кизляр, МБДОУ ДС № 22 с. Малгобек, МБДОУ ДС № 23 с. Киевского, МБДОУ ДС № 24 с. Троицкое, МБДОУ ДС № 24 с. Троицкое (отделение), МБДОУ ДС № 25 с. Веселое, МБДОУ ДС № 27 с. Кизляр, МБДОУ ДС № 30 г. Моздока, МБДОУ ДС № 33 ст. Павлодольской, МБДОУ ДС № 34 г. Моздока, МБДОУ ДС № 35 г. Моздока, МБДОУ ДС № 37 с. Раздольное, МБДОУ ДС № 38 с. Сухотское, МБДОУ ДС № 40 ст. Терской, МБДОУ ДС № 43 г. Моздока, отделение МБДОУ ДС № 43 г. Моздока, ГБОУ Коррекционная Школа-Интернат г. Моздока.

Выявленные нарушения закона являются следствием ненадлежащего отношения к исполнению обязанностей, ответственными лицами образовательных учреждений, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства Управления образования АМС Моздокского района РСО - Алания.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к недопущению впредь и устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений закона.
3. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о дне и месте его рассмотрения заблаговременно уведомить прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и приняты

мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений закона, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в их допущении.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

Р.У. Дзагоев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555882

Владелец Книжникова Татьяна Николаевна

Действителен с 14.02.2025 по 14.02.2026